

一名工人從約 8 米高墜下死亡

意外簡述：

在一個建築工程中，一名工人在建築物閣樓樓層維修平台進行風喉安裝的工作，期間從該樓層下墜至地面的一部升降台上，導致其重傷死亡。

意外情況：

意外當日，肇事者與幾名工人在建築物的閣樓樓層維修平台進行風喉安裝工作，期間肇事者在該樓層走動時，突然從一個樓面開口下墜至停在地面層的一部鉸剪式升降台上，事發後被送往醫院經搶救證實傷重不治。

意外成因：

是次意外的主要原因是由於肇事者在該平台工作時，不為意現場有被打開了一個開口，加上當時該開口的邊緣並沒有設置預防人體下墜的圍欄，導致死者在移動時不慎從該開口下墜至升降台上死亡。

防止意外措施：

針對上述事故原因，提出以下改善措施，以防止同類事故再次發生：

1. 制定相關工作的安全施工方案，包括：
 - 在樓面邊緣安裝足以預防人體下墜的圍欄及踢腳板；
 - 加強對工人的安全培訓。
2. 對工地中同時存在多項工種交叉作業時，必須作出妥善的協調和監管，避免因誤會而產生意外。

