

個案三十一

一名工人踏穿金屬簷篷跌下死亡

意外簡述：

在進行拆卸工程時，一名工人在將要拆卸的金屬簷篷上走動，期間不慎踏穿簷篷並從約 11 米之高處跌下至地面，導致死亡。

意外情況：

上述意外發生時，該工人在二樓天台視察環境以便稍後開展的拆卸工作或清理簷篷上的雜物，在跨越 1 米高圍欄而踏足已嚴重鏽蝕的簷篷時，因簷篷未能承受相關重量而引致人體下墜死亡。

意外成因：

是次意外的主要原因是在工作期間，因工人踏足不安全的簷篷表面，引致人體下墜死亡。其次，該工地整體工作安全意識不足，安全人員未對前線人員進行必要的職安健培訓與教育，也沒有在施工前進行風險評估，導致工人未能對工作環境中存在的安全隱患充份認識和預防。

防止意外措施：

針對上述事故原因，提出以下改善措施，以防止同類事故再次發生：

1. 制定相關工作安全施工方案的同時，進行作業前的風險評估；
2. 監督工人採取安全施工程序和使用適當的集體或個人防護設備，如：工作平台、安全帽、安全帶、獨立救生繩和防墜扣等；
3. 加強對工人的安全培訓，盡早建立及開展安全培訓及管理。

