

## 個案三十九

# 一名燒焊工人由高處下墜死亡

### 意外簡述：

一名燒焊工人獨自進行工字鋼焊接工作期間，由離地約 2.5 米之工作位置下墜至地面，導致死亡。

### 事發經過：

意外發生當日，該工人被安排獨自到工地地庫停車場位置進行高位工字鋼焊接工作。事發時，該工人站在離地約 2.5 米處工作，期間因失平衡由高位下墜至地面受傷，意外發生後一小時才被途經人員發現並送往醫院搶救，經送院搶救後不治。

### 意外成因：

是次意外的主要原因為承造商沒有為高空工作的工人設置合適的工作平台所致。

### 防止意外措施：

針對上述事故原因，提出以下改善措施，以防止同類事故再次發生：

1. 應為高空工作的工人設置合適的工作平台，包括：經檢驗和結構穩固、有合適的上落通道，以及在工人工作或走動的平面四周安裝不少於 90 厘米高的圍欄和 15 厘米高的踢腳板；
2. 加強對工人的安全培訓，盡早建立及開展安全培訓及管理。

