

個案十七

一名工人搭棚中由高處下墜死亡

意外簡述：

在一座工業大廈七樓外牆，一名搭竹棚工人坐在分體式冷氣機散熱組件上準備搭棚時，不慎由該處下墜至地面死亡。

意外情況：

事發當日死者由工業大廈七樓一單位的窗口爬出外牆，並坐在分體式冷氣機散熱組件上準備搭建棚架工作平台，當死者接到由其助手傳遞的第一條竹桿時，死者突然失平衡並由該處下墜至下方的行人路，經送院搶救後，傷重不治。



意外成因：

意外的原因由於承造商沒有向需要進行高空工作的工作人員提供安全帶及其他防墜裝備。

防止意外措施：

針對上述事故原因，提出以下改善措施，以防止同類事故再次發生：

1. 承造商應向從事高空工作的所有工作人員提供安全帶、安全帶及穩固的繫穩點；
2. 委派具資格人員進行現場監督及指導。

