

個案三十二

一名工人踏穿假天花板墜下死亡

意外簡述：

在一建築工地內，一名工人在防火板假天花頂上進行修補工作時，在走動期間意外踏穿防火板，並從約7米之高處下墜至地面，導致死亡。

意外情況：

上述意外發生時，該名工人在一幢建築物的五樓的防火板假天花頂上進行修補工作時，在走動期間，防火板未能承受其重量而被踏穿，引致工人由高處下墜死亡。

意外成因：

是次意外的主要原因是由於承造商未有特定對五樓假天花頂部上的修補工作，為工作人員提供合適的工作平台踏板或橋板，以致有工人在假天花頂部走動期間，因踏穿抗力不足的防火板而從高處下墜死亡。

防止意外措施：

針對上述事故原因，提出以下改善措施，以防止同類事故再次發生：

1. 制定相關工作安全施工方案的同時，進行作業前的風險評估；
2. 監督工人採取安全施工程序和使用適當的集體或個人防護設備，如：工作平台、安全帽、安全帶、獨立救生繩和防墜扣等；
3. 加強對工人的安全培訓，盡早建立及開展安全培訓及管理。

