

個案三十六

一名搭棚工人由棚架斜擋棚下墜死亡

意外簡述：

一名搭棚工人在棚架上加固斜擋棚期間，由離地約 10 米之斜擋棚下墜至地面，導致死亡。

事發經過：

意外發生當日，肇事者須加固一幅離地約 10 米之斜擋棚。意外發生時，肇事者正在斜擋棚之頂端位置扎緊棚竹，用作固定斜擋棚之擋板。由於肇事者沒有使用安全帶等個人保護裝備，故肇事者於工作期間失足時，由斜擋棚下墜至地面，導致死亡。

意外成因：

是次意外的主要原因為承造商沒有為高空工作的搭棚工人設置獨立救生繩及沒有監督搭棚工人使用安全帶，導致高空工作的人員沒有足夠的防墜措施所致。

防止意外措施：

針對上述事故原因，提出以下改善措施，以防止同類事故再次發生：

1. 應為高空工作的工人設置獨立救生繩，並向其提供安全帶；
2. 應監督工人使用個人保護裝備；
3. 加強對工人的安全培訓，盡早建立及開展安全培訓及管理。

