

一名工人由約4米高處下墮死亡

意外簡述

三名工人於室內把一組線纜由房間假天花上方拉放至隔壁房間期間，其中一名工人由離地約4米之工作位置下墮至地面，導致死亡。

事發經過

意外當日，死者與另外2名工友被安排到電掣房把一組線纜從假天花上方拉放至隔壁房間，事發時，死者站在離地約4米處的假天花上方的線槽處工作，期間因失平衡由高位下墮至地面，經送院搶救後不治。

意外原因

是次意外的主要原因為承造商沒有為高空工作的工人設置合適的工作平台所致。

防止意外措施

針對上述事故原因，提出以下改善措施，以防止同類事故再次發生：

1. 工作前應進行風險評估，以制定合理可行的安全施工方案，並優先考慮採用集體保護措施；
2. 應為高空工作的工人設置合適的工作平台，且工作平台須符合以下規定：
經指定人員檢驗確保結構穩固、有合適的上落通道、供工人工作或走動的平面四周安裝不少於 90 厘米高的圍欄和 15 厘米高的踢腳板；
3. 加強對工人的高空工作安全培訓。

個案四十六

一名工人由約4米高處下墮死亡

