

## 個案十五

# 一名工人被正在倒後的吊機撞倒死亡

### 意外簡述：

在一個貨櫃碼頭內，一名碼頭工人被一台正在倒後的貨櫃正面吊機撞倒，其左邊大腿被吊機左後輪壓爆，最後傷重不治。

### 意外情況：

事發時貨櫃正面吊機操作員利用該吊機吊起 1 個 40 尺吉櫃，準備倒車將貨櫃運往岸邊，在倒後期間撞倒一名碼頭工人，該名工人左邊大腿部分被吊機左後輪壓爆。

### 意外成因：

是次意外的原因是由於操作員操作貨櫃正面吊機倒車期間，死者處於操作員的盲角位置，現場亦沒有訊號員為操作員提供訊號，而死者未有察覺吊機正在倒後接近，導致吊機撞倒死者。



### 防止意外措施：

針對上述事故原因，提出以下改善措施，以防止同類事故再次發生：

1. 配備合資格的訊號員，向該吊機操作員提供適當的訊號；
2. 所有於貨櫃場內工作的人員必須穿著反光衣及配戴安全帽，訊號員及操作員配備對講機；
3. 定期由合資格人員對吊機進行檢查，確保後視鏡、倒車警示燈及倒車響號裝置等處於良好工作狀態；
4. 對相關操作人員及訊號員進行安全培訓，加強工作人員的安全意識。